



Rys. Rysowanie łba śruby (nakrętki). Kolejność rysowania: linie pomocnicze a, b, c, d, e, f, g (nachylenie linii f do poziomu 60° , początek w punkcie A), następnie łuki h (przez punkty: B, C, D) oraz i (przez punkty: D, E, F). Łuk h należy przyciąć (odrzucić część h') do linii f. Jest to przybliżony sposób rysowania łba śruby, ponieważ krzywe h oraz i w rzeczywistości są hiperbolami